



**Al contestar por favor cite estos datos**

**Radicado No: 20234000003781**

**Tunja, 10-01-2023**

***Escuela Normal Femenina***

Usuario 222695

Carrera 13 No. 45 – 100

3102447642 - 3125215063

Tunja/Boyacá/Colombia

***Johana Beltrán Barajas***

***Gerente de Operaciones***

***Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.***

Asunto: Renovación reparación de redes internas de alcantarillado.

Cordial saludo, señores Escuela Normal Femenina:

Por medio de la presente Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. se permite informar que en cumplimiento de la sentencia en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 5, Magistrada Ponente Dra. Beatriz Teresa Galvis Bustos, Expediente: 15001-33-33-011-2019-00084-01: CUARTO. -Ordenar a la empresa VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P. para que dentro de los primeros TREINTA (30) DÍAS de cada año, proceda a elaborar el correspondiente cronograma de inspecciones al colector de aguas identificado con el Código PCR109CR1, ubicado dentro de las instalaciones de la Institución Educativa Normal Leonor Álvarez Pinzón y a la red de alcantarillado adyacente a esa estructura; a partir de cuya revisión deberá exigir al usuario y/o suscriptor, las adecuaciones y reparaciones que estime necesarias para la correcta utilización del servicio, conforme lo consagra el artículo 21 del Decreto 302 de 2000. El cronograma deberá ser remitido dentro de ese mismo plazo al MUNICIPIO DE TUNJA, para que adelante las acciones de control y vigilancia que constitucional y legalmente le corresponden en materia de servicios públicos”, mediante la ejecución de las órdenes de trabajo número 2022-8165, 2022-8166 y 2022-8167 el 7 de diciembre de 2022, se llevaron a cabo las inspecciones con cámara al colector de aguas identificado con el Código PCR109CR1 (PATLAL1584) y a las redes de alcantarillado adyacente PATLAL1582 y PATLAL1583, actividades con las cuales se logró identificar que los tramos PATLAL1584 y PATLAL1583 ubicados dentro de las instalaciones de la institución educativa, se encuentran altamente afectadas por ingreso de raíces en las juntas, razón por la cual se deben tomar las medidas correctivas consistentes en la realización de obras renovación. Se adjunta el informe de diagnóstico llevado a cabo como evidencia y para su conocimiento.

Basados en competencias legales (Art. 20 del Decreto 302 de 2000), el costo de reparación o reposición de las acometidas domiciliarias y de las redes internas estará a cargo de los suscriptores o usuarios, por tanto, ustedes deben tomar las medidas correctivas consistentes en la renovación de las conexiones a la red principal de alcantarillado para la correcta utilización del servicio.

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P

NIT.820.000.671-7

Carrera 3 este N°11-20 Tunja - Colombia

Telefono. (+57-8) 7 440 088 Ext.142 –fax (+57-8) 7 440 088 Ext. 110

[www.veolia.com.co/tunja-yopal](http://www.veolia.com.co/tunja-yopal)



En virtud de lo anterior, agradecemos su atención y les esperamos en las oficinas del Centro Comercial Plaza Real para adelantar los trámites respectivos, en caso de tomar la decisión de renovar la acometida domiciliaria de alcantarillado o de reparar algunos de sus componentes.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink that reads "JOHANA R.".

G. Bernal / Angela G.

Anexo: 11 Folios

Vigilado por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P

NIT.820.000.671-7

Carrera 3 este N°11-20 Tunja - Colombia

Telefono. (+57-8) 7 440 088 Ext.142 –fax (+57-8) 7 440 088 Ext. 110

[www.proactiva.com.co/tunja](http://www.proactiva.com.co/tunja)