



Tunja, 02 de marzo de 2023

Rector

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL SUR

CONSTANTINO PARADA BAUTISTA

VEREDA RUNTA ABAJO -TUNJA

Tunja, Boyacá

3142188825

ieruraldelsur@yahoo.es



TUN2023ER001152
TUN2023EE001346

Asunto: Estado Muro cerramiento IE Rural del Sur sede Runta Arriba

Respetado Rector:

Comedidamente por la presente, y en respuesta a solicitud de fecha 16 de febrero de 2023 a corrección de falla, en construcción de muro con cimentación ubicado en sector occidental de la Sede Runta Arriba donde se presentó desborde de aproximadamente 6 metros lineales.

En atención a lo argumentado de la condición del muro actual se informa. Que el fecha noviembre del 2022 se hizo visita por parte de la oficina de riesgos de la Secretaria de Infraestructura, en acompañamiento del área técnica de la Secretaria de Educación, donde se dieron lineamientos de seguridad y las prevenciones necesarias dadas por los profesionales del área entre ellas el cerramiento preventivo del acceso al patio cubierto central. Paralelamente se dio la posibilidad de hacer un alistamiento de la zona abarrancamiento del muro donde se trató con lonas en piedra usadas como gavión que servirían para sostener preventivamente del muro caído, solución que no duro mucho ya que por las lluvias continuas se presentó nuevamente la caída de lo reconstruido provisionalmente.

Es por esto que en fecha 16 de febrero del 2023 se hizo visita técnica nuevamente junto con profesionales de la oficina de riesgos, donde se verifico el estado actual del muro, se determinó que aunque se había caído las lonas provisionales no se había afectado el cerramiento provisional que se había hecho en tejas metálicas y su apuntalamiento.

Es por esto que se citó en acta, concepto técnico dado por profesionales de riesgos donde recomiendan que definitivamente no es debido que los estudiantes estén cerca de la zona exterior donde se presentó el abarrancamiento, que la reparación del muro en sus seis metros no es debida, que es necesario que se construya un muro es continuo, cabe resaltar que este muro no es de una construcción normal de un cerramiento, esto por el talud de tierra que presenta de casi tres metros es por esto que la recomendación es la construcción completa.

Es de resaltar que la construcción del muro en su totalidad tendría un costo aproximado de 150 millones de pesos, recursos que la Secretaria de Educación no cuenta en este momento y que según la condición actual donde no es pertinente hacer inversión en este predio y en





demás sedes de la IE Rural del Sur, ya que precisamente por las condiciones del mal estado de la infraestructura de algunas sedes, fue postulado en un proyecto ante el Ministerio de Educación FFIE desde el 2016, la construcción de una sede, proyectada para 900 estudiantes, donde actualmente ya se tiene licencia de construcción, se intervino una excavación de terrazas donde quedara la implantación de la construcción y se espera que para el mes de abril a más tardar se inicien la construcciones la Institución Educativa Rural del Sur.

Por otra parte se informa que no se desconocerá el estado actual del muro, que se gestionará los recursos para contratar los estudios y diseños que nos permita determinar el valor y tipo de estructura que se hará en el muro a construir, que también se estarán haciendo visitas técnicas por parte de riesgos, para estar pendiente del estado del muro, esto en pro de tener un seguimiento de sus condiciones de estabilidad y proceder en caso de alguna anomalía la toma de decisiones de evacuación o cierre de espacios que represente peligro a los estudiantes y comunidad educativa en general. A esta respuesta anexo acta de visita última dada por la oficina de riesgos.

Atentamente,

JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL
Secretario de Educación Territorial
DESPACHO

Proyectó: NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO
Revisó: ALVARO GARCIA MORENO

Anexos: ACTA RIESGOS.pdf

